



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

**CONSENSUSDOCUMENT 6 :
INTERN OPSLAGLOKAAL IN DE VERPLEEGEENHEDEN VOOR ZIEKENHUISAFVAL
EN VUIL LINNEN**

Bestaande referenties

- Punt 5.4 « Interne opslag en intern transport » advies HGR 5109 “Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval”
- HGR 8075 “Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen in de verzorgingsinstellingen”

Kenmerken van het lokaal :

- Zo dicht mogelijk bij het logistieke circuit.
- Gesloten en ontoegankelijk voor het publiek (bij voorkeur met automatische sluiting).
- Uitsluitend voor dit gebruik voorbehouden en minstens een maal om de 24 uur leeggemaakt,
- Afval en vuil linnen mogen niet rechtstreeks op de vloer geplaatst worden (verplaatsbare karren),
- Moet correct verlucht worden (zo mogelijk met niet-gerecycleerde lucht en in onderdruk, minstens 3 maal per uur).
- Zo voorzien dat dieren er onmogelijk binnen kunnen en er zich geen insecten kunnen ontwikkelen.
- Vloer en wanden moeten glad, vocht bestendig en afwasbaar zijn en moeten gereinigd en ontsmet kunnen worden.
- De plinten moeten opstaand en gelast zijn. Wandhoeken van het lokaal zijn afgerond.
- De afmetingen van het lokaal moeten verenigbaar zijn met de afvalproductie.
- De opslagduur moet verenigbaar zijn met de temperatuur, het soort afval en het soort verpakking.
- Moet alle dagen gereinigd worden