



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

## CONSENSUSDOCUMENT 2: Muren, vloeren en plafonds

1. De oppervlakte van de muren en de vloeren die aan spatten zijn blootgesteld, moet bekleed zijn met een materiaalsoort met de volgende kenmerken:

- glad,
- zonder bewapening,
- waterdicht,
- gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten,
- bestand tegen detergentia en ontsmettingsmiddelen,
- schokbestendig,
- met afgeronde hoeken en hoog opstaande plinttegels,
- het bovenste gedeelte van de plinten moet afgerond zijn om het reinigen ervan te vergemakkelijken en stofophoping te vermijden,
- buizen moeten in de wanden liggen.

### **- Structuur van de gebruikte materialen:**

°Gipsplaten: vochtbestendige platen gebruiken.

°Tegelvloer: tegels van grote afmetingen zonder zichtbare voegen gebruiken.

°Synthetische bekleding :

°Vloeren: een niet-poreuze vloerbekleding in soepel PVC (vinyl), eventueel voorzien van antislip om uitglijden te voorkomen, 2 mm dik met opstaande plinten in één stuk. Beperk het aantal voegen. Plinten met 10-20 cm van de wand verwijderde randvoegen (omdat dit gemakkelijker te plaatsen is) zijn verboden. De voegen moeten thermisch gesoldeerd worden waarbij de instructies van de fabrikant nauwgezet opgevolgd moeten worden.

°Muurbekleding: de voorkeur geven aan dezelfde bekleding als die van de vloer (zodat verschillende dikten vermeden worden), welke schokbestendiger en beter bestand is tegen beschadiging dan muur-PVC met plintoverlapping.

2. Het (vals) plafond:

Een glad oppervlak, dat gemakkelijk te reinigen en vochtbestendig is. Ter info: er bestaan valse plafonds in afwasbare minerale wol (3 kwaliteitsgradaties en wasbeurten).