



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

## CONSENSUSDOCUMENT 04 : HET MEUBILAIR EN TOEBEHOREN.

### Plan :

1. Het meubilair
2. De deurkrukken,
3. De elektrische bediening,
4. De scheidingswanden, gordijnen, overgordijnen en zonneschermen

### Algemene kenmerken :

Elk meubel en toebehoren moeten glad en gemakkelijk te reinigen, vocht bestendig, bestand tegen scheikundige producten en schokbestendig zijn.

### 1. Het meubilair :

#### Algemene kenmerken:

- Moet tot het minimum beperkt worden. In functie van de afdelingen moet het aan de meegemaakte risicosituaties aangepast worden.
- Meubilair dat stof opstapelt zoals laden, rekken, TV's, verlichtingstoestellen... moet gemakkelijk te reinigen zijn.
- Als het meubilair met steunvlakken (vloeren en tussenwanden) in contact staat, moet het over heel de omtrek van een siliconenvoeg voorzien worden.
- In geval van vast meubilair op de vloerbekleding kan er aan een verhoogde plint tot onderaan het meubel gedacht worden.
- De kasten moeten tot tegen het plafond komen om stof bovenop de kasten te vermijden of om tegen te gaan dat ze als materiaalopslagplaats gaan fungeren. In geval van te grote hoogten of technische moeilijkheden (verlichting, ventilatieopeningen, enz.) mag de kast met een soort hellend dak van minstens 45° verhoogd worden, zodat het oppervlak gemakkelijk gereinigd kan worden en opstapeling van materiaal vermeden wordt.
- In de kasten moeten voldoende legplanken zijn zodat compartimentering van materiaal en linnen (scheiding vuil en proper) mogelijk is.
- De laden mogen gegoten inlegbakken hebben. Zowel de laden als de losse inlegbakken moeten weggenomen, gereinigd en ontsmet kunnen worden. De hoeken zijn afgerond.
- Voorzien in een systeem waarbij losliggende kabels en opstapelend stof (traliewerk of gesloten goten) vermeden kunnen worden.
- De leuning in de gangen moeten kras- en schokbestendig en tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen bestand zijn en dermate geplaatst dat ze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

#### Stoelen, zetels en meubilair :

Behoudens in lokalen van de administratie, mogen ze in geen geval met stof bekleed zijn. Men moet de voorkeur geven aan eenvoudige modellen zonder te veel naden; zo mogelijk bevinden deze naden zich onder dit soort meubilair. Voorzien in een ruimte tussen rugleuning en zitting.

De wielen moeten gemakkelijk gereinigd kunnen worden.



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

## 2. De deurkrukken :

Het is belangrijk te weten dat deze een belangrijke rol spelen bij de overdracht van besmettingen via de handen.

Zo mogelijk de voorkeur geven aan elleboog-, voetbediening of elektrische oog.  
Er moet in plaatsen waar er een chirurgische handontsmetting wordt uitgevoerd, voorzien worden in systemen voor het openen van deuren zonder gebruik van de handen.

## 3. Elektrische bedieningen :

- Schakelaars, oproepsysteem, bedbedieningssysteem, ...
- Indien mogelijk met de elleboog bedienen.
- Cf. "Algemene kenmerken"

## 4. De scheidingswanden, gordijnen, overgordijnen en zonneschermen

### 4.1. De scheidingswanden, gordijnen en overgordijnen:

Moeten brand- en stofwerend en vlekbestendig zijn. Als het geen wegwerpmateriaal is, moet het gemakkelijk (af)wasbaar zijn en bestand tegen een thermische en/of chemische ontsmetting. De frequentie van wassen moet bepaald worden door het team voor ziekenhuishygiëne.

### 4.2. De zonneschermen:

Binnenzonneschermen met horizontale lamellen zijn verboden in ziekenhuizen (tenzij ze tussen twee ruiten ingebouwd zijn).

Andere soorten zonnegordijnen zijn toegelaten als ze gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden.

Er bestaan foliesoorten om op de ruiten te kleven (zonnewerend, anti-reflecterend voor schermen, lichtdoorlaatbaar, gekleurd, met een motief, logo enz.).